



CADEWA Smart
V5.0

～ダクト作画編～

目次

ダクトを作画してみましょう

1. 図面開く
2. 角ダクト
3. 丸ダクト
4. エルボ、ダクトヒヨットコ
5. ホッパー、S字
6. フレキ、ハゴイタ
7. ダンパ
8. ルート・部材移動、伸縮
9. プロパティ
10. ルート分割
11. ウィンドウのレイアウト
12. 角ダクト
13. 名前を付けて保存

マウスの使い方

-  …指示位置をクリック（左クリック）します。
-  …指示位置をマウス右ボタンでクリックします。
-  …指示位置をダブルクリック（左2回クリック）します。
-  …マウスを表示位置に近づけます。
-  …[Ctrl]キーを押しながらクリック（左クリック）します。
-  …[Shift]キーを押しながらクリック（左クリック）します。
-  …マウス右ボタンをクリックしたまま移動します。
右ドラッグマウス移動

1.

図面ファイルを開きましょう

Operation

開く





使用する図面は

Smart_50_M01_ダクト作画
開始.ZDW

① 図面を選択します

② 開く



ダクト作画練習

縦手・横集 練習

2.


角ダクトを作画してみましょう

Operation

角ダクト



- 空調給気ダクトを設定します
 - *プリセット：空調給気ダクト(SA)
 - *単線/複線：複線
 - *サイズ：700/700
 - *レベル：4000
 - *面芯基準：芯
 - *レベル基準：下端




「プリセット」で用途を選択すると
レイヤーや管材、スタイルが設定
されます。

1

2

6W

- 「ベクトル」「角度ピッチ」をONにします
- 始点を指示してください
- 継続点を指示してください
- 終了点を指示します



[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

3

4

補足説明

ルート作画時の角度

ルート作画時の角度は、スナップの「角度ピッチ」に従います。



「前の操作に戻る」と「元に戻す」


1つ前の操作に戻る場合は「前の操作に戻る」、作画・編集を実行する前に戻る場合は「元に戻す」を使います。

「前の操作に戻る」 : [Esc] キー


「元に戻す」 : (連続作画中は、1本ずつダクトを作画する前に戻ります。)

ダクトを面基準で作画します。


- ① 空調還気ダクトを設定します
*プリセット：空調還気ダクト(RA)
*面芯基準：面1



1



- ② 始点を指示してください
③④ 繰続点を指示してください
⑤ ダクトのサイズを変更します
*サイズ：500x500



5

- ⑥ 繰続点を指示してください
⑦ W 終了点を指示します




プリセット

プリセットを選択すると、用途ごとに設定されたレイヤーやスタイル（色、線種、線幅、塗りなど）、材質などがセットされます。



1




2

「編集」ボタンをクリックすると
設定内容が表示され、確認や
変更ができます。

分岐ダクトを作画します。

- ① チーズを設定します
*分岐 : ヒヨットコ



1


2

- ② 継手を設定します
*チーズ
*T字片直

- ③ 継手をクリックします。

- ④ 繰続点を指示してください

- ⑤ レベルを変更します
*レベル : 3000




5

8W

右ドラッグ移動により、
選択を完了します。
[Enter]キーまたは、
[OK]ボタンクリックでも
確定します。

- ⑥ 右 選択完了



- ⑦ 接続点を指示します
⑧ W 終了点を指示します



ダクトの接続



作画開始の指示位置により次のような作画ができます。

- エルボを指示 … エルボがチーズに変更され、ダクトを作画できます





2

- ルートを指示 … チーズが発生して、分岐を作画できます



2

- ルートの末端を指示 … ルートを延長できます



2

3.

丸ダクトを作画してみましょう

Operation



丸ダクト



角ダクトに丸ダクトを接続します。

- ① 「サイズ」「面芯基準」「ヒヨットコ」を設定します

*サイズ：150
*面芯基準：芯
*角丸分岐：ヒヨットコ




- ② 継手を設定します

*ヒヨットコ
*片直

- ③ 始点を指示してください

- ④ 継続点を指示してください

- ⑤ W 終了点を指示します




4.

エルボ、ヒヨットコを作画してみましょう

Operation


エルボ

エルボ上で右クリック 「ジャンプ」




- ① エルボを設定します

*継手 : 内R外R



1

- ② 配置点を指示してください
- ③ 分岐ルートを指示してください



継手・編集 練習


Operation

ヒヨットコ



- ④ ヒヨットコを設定します

*継手 : 片直





4

- ⑤ 配置点を指示してください

- ⑥ 分岐ルートを指示してください

- ⑦ 配置点を指示してください

- ⑧ 分岐ルートを指示してください



5.

ホッパー、S字を作画してみましょう

Operation



ホッパー



- ① ホッパーを設定します

*作画方法：角度

*角度：30




- ② 配置点を指示してください

- ③ 分岐ルートを指示してください

- ④ 配置位置を指示してください



Operation

S字



- ⑤ S字を設定します

*「長さをマウスで指定する」をON



- ⑥ 第1ダクト部材を選択してください

- ⑦ 第2ダクト部材を選択してください

- ⑧ S字の作画開始位置を指示してください


- ⑨ S字作画終了位置を指示してください

6.



フレキ、ハゴイタを作画してみましょう

Operation

フレキ



- ① 「ダクトフレキ（丸）」を設定します
*フレキ種別：アルミ





Operation

ハゴイタ



- ⑥ 「角ダクトハゴイタ」を設定します
*芯 *角度 *末端部幅：650
*直線部長さ：650 *角度：15



- ⑦ 配置点を指示してください
⑧ 配置位置を指示してください

7.

ダンパを作画してみましょう


Operation

ダンパ



①「長さ」を設定します


*長さ：200



1


② 配置点を指示してください

③ 配置位置を指示してください



ダンパの作画方向について

- ・ [Space]キー … 配置時[Space]キーを押すごとにダンパの方向が回転します



- ・ [Ctrl]キー + 左クリック … 配置時[Ctrl]キー + 左クリックするごとにハンドルの上下が切り替わります



8.


ダクトやホッパー、ダンパを移動してみましょう

Operation

ルート・部材移動



- ① 「単独」「絶対移動」「芯基準」「をONにします




- ② 处理対象を指示してください
③ 处理先点を指示してください

ホッパーをスライド移動します。

- ④ 处理対象を指示してください
⑤ 处理先点を指示してください

ダンパを移動します。

- ⑥ 「相対移動」をONにします





- ⑦ 处理対象を指示してください
⑧ 移動元の基準点を指示してください

- ⑨ 「オブジェクト基準」「距離ピッチ」をONにします


- ⑩ 基準にするオブジェクトを指示してください

- ⑪ 移動先の相対点を指示してください
* 繼手から下に300、横0の位置をクリック



ダクトの面を下側に移動します。


- ① 「面芯揃え」をONにします



1

- ② 処理対象を指示してください

- ③ 処理先点を指示してください
*揃える面側をクリック



Operation

伸縮



エルボを伸縮します。

- ④ 「伸縮」を設定します

*選択：単独




4

- ⑤ 伸縮対象部材を指示してください

*継手側の端部をクリック

- ⑥ 伸縮位置を指示してください



9.

エルボの曲率を変更してみましょう

Operation

プロパティ

右クリックしてコマンドを終了させます


右クリック



エルボの曲率を設定します。


① エルボを選択します

② 「曲率」を設定します
*係数 : 0.30



2

1



10. ダクトを分割してフランジを作画してみましょう



Operation

ルート分割



① フランジの位置を設定します

- *処理モード：一括
- *直付け回避長さ：100
- *最小長：100
- *「定尺を採用」をON



② 分割位置を指示してください

- ③ 選択範囲の終点を指示してください
- ④ 右 選択完了

ダクトの定尺長

ダクトの定尺長は、「プリセット」の中で用途種別ごとに設定されています。
（「プリセット」の「編集」画面で確認できます。）

補足説明

The dialog box shows a list of duct types and their corresponding standard lengths:


名前	適用対象	条件	A	B	C	Y	Z	
空調ダクト(黒背景)	全て	用途種別	空調給気ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長	
空調ダクト(白背景)	全て	直ダクト(角)	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長	
空調ダクト(白背景)	全て	直ダクト(丸)	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長	
空調ダクト(白背景)	全て	ダクトフレキ(丸)	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長	
空調ダクト(白背景)	全て	ダクトフレキ(丸)	消音	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	ダクトフレキ(丸)	消音	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	ダクトフレキ(丸)	消音以外	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	ダクトフレキ(丸)	消音以外	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	直ダクト閉止板	単線	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	直ダクト閉止板	金網	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	丸ダクト閉止板	単線	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	丸ダクト閉止板	金網	空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長
空調ダクト(白背景)	全て	アネモ		空調ダクト(SA)	空調設備 - ダクト - 空調給気ダクト (SA)	ダクト工法	上書き定義	定尺長

11

画面のレイアウトを変更してみましょう


Operation

ウィンドウの レイアウト



平面・正面・右側面・3Dを表示します。

- ① レイアウトを選択します
*平面・正面・右側面・3D



平面・正面・右側面・3Dの表示位置を合わせます。

- ② 右位置を合わせたい部材の上で右クリックします
- ③ 「寄り合わせ」-「等倍表示」をクリックします




12.

断面を使ってダクトを作画してみましょう

Operation


角ダクト

角ダクト上で右クリック 「ジャンプ」



平面で配置、正面で高さを決定します。

- ① 始点を指示してください
- ② 繼続点を指示してください
*曲がる位置を指示
- ③ 繼続点を指示してください
*高さを変更する位置指示
- ④ 繼続点を指示してください
*正面で高さを決定
- ⑤ W 終了点を指示します




13.

図面を保存しましょう

Operation

名前を付けて
保存



① ファイル名を入力します

*Smart_50_M01_ダクト作画終了.ZDW

② 保存

